

Ruckeln / Hoppeln V6 Benziner

Beitrag von „neumannfr“ vom 10. März 2008 um 11:38

@MAL:

Ich hatte das Problem mit meinem V6 TDI Bj 06 auch!!!

Nach 4 Werkstattbesuchen haben die festgestellt das die Kupplung defekt war. Nach dem Kupplungstausch war alles wieder OK. Scheint auch ein generelles Problem beim T zu sein. Fällt jedoch meißt nur beim Handschalter auf, da man diesen anders fährt als die Automatik.