

# Umfrage zum Xenon Licht !

**Beitrag von „Dicker2005“ vom 11. März 2008 um 17:36**

Nur zur Info !

habe den Dicken 11.2005 mit 8500km bekommen .

7.2006 fällt rechte Xenon-Birne aus ? es wurden beide getauscht /Garantie.

Winter 2007/08 flackern auf einmal beide ????????

dachte es liegt an Temperaturen und warte .Fahre Anfang März ( da es immer öfters flackert )  
zum Händler .Kein Fehler am Steuergerät !

Eintrag von VW 12.07 - Gas kann laut Hersteller ( Birne ) aus Lampen ( älterer Bautyp )  
entweichen ,darum startet Lampe neu !

soll 30 % ( ca.120.- ) der Kosten ( 2 Lampen 398.- zuzügl Einbau )selbst  
übernehmen ,da Werks-Garantie abgelaufen und PerfectCar Pro Garantie übernimmt keine  
sogenannten Verschleißteile .

Heute kommt Nachricht von VW Kundenbetreuung,dass leider keine weitere Kulanz gewährt  
werden kann 😞 Xenon 🗨️