

Umfrage zum Xenon Licht !

Beitrag von „Dicker2005“ vom 11. März 2008 um 17:36

Nur zur Info !

habe den Dicken 11.2005 mit 8500km bekommen .

7.2006 fällt rechte Xenon-Birne aus ? es wurden beide getauscht /Garantie.

Winter 2007/08 flackern auf einmal beide ????????

dachte es liegt an Temperaturen und warte .Fahre Anfang März (da es immer öfters flackert)
zum Händler .Kein Fehler am Steuergerät !

Eintrag von VW 12.07 - Gas kann laut Hersteller (Birne) aus Lampen (älterer Bautyp)
entweichen ,darum startet Lampe neu !

soll 30 % (ca.120.-) der Kosten (2 Lampen 398.- zuzügl Einbau)selbst
übernehmen ,da Werks-Garantie abgelaufen und PerfectCar Pro Garantie übernimmt keine
sogenannten Verschleißteile .

Heute kommt Nachricht von VW Kundenbetreuung,dass leider keine weitere Kulanz gewährt
werden kann 😞 Xenon 🗨️