

Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „fw2wf“ vom 28. Oktober 2004 um 09:26

Hallo Andreas,

Zitat von andreas

Ups, trat der sich von selbst absenkende Fahrersitz bisher nicht nur bei den elektrisch betriebenen auf?

Nein, nicht nur, siehe auch [hier](#). Ich muss so etwa alle 30 min den Sitz wieder etwas hoch"pumpen".

Zitat von andreas

Der Einbau des neuen Dämpfers wird schon etwas dauern denn der ist doch im Dachhimmel verbaut. 🤖

Na hoffentlich klappert nach so einer grossen Operation nichts... Bis jetzt ist anscheinend noch nicht mal das Ersatzteil eingetroffen, zumindest wurde ich noch nicht benachrichtigt.

Zitat von andreas

Du hast aber trotz kleiner Mängel noch Glück im Unglück: Deine Elektrik funzt wohl ohne Nachbesserung. 🤖

Hoffentlich bleibt's so. Bei einigen traten die Elektr(on)ikprobleme ja auch erst später auf...

Viele Grüesse

Frank