

Späne im Getriebe

Beitrag von „inzisivus“ vom 28. Oktober 2004 um 13:41

Neues Update: 13:00

Aisin sagt es ist Normal.

Werkstattmeister sagt es ist nicht normal.

Fachmann vom VZ kommt Montag vor Ort und schaut sich die Sache selbst an.

Warten wir weiter ab.....