

Ölsumpf

Beitrag von „green_pl“ vom 19. März 2008 um 11:45

[Zitat von Dieter131](#)

Hallo Green,

es ist schön, dass Du Deinen "Dicken" wieder zurück hast. 😊
(Haben die wirklich den Motor nicht ausgebaut ?)

- Fahrwerksfehler (gehe mal in die Suchfunktion oben da gibt es jede Menge Beiträge)
- Beleuchtung prüfen (auch unter "Suchen" viele Beiträge) haben sehr viele TF und oft hilft schon (wie bei mir) ein Neustart und alle Lampen brennen wieder. Nervt natürlich, wenn das alle 3 Tage passiert und eine neue Xenon ist ja auch nicht soo billig. 🙄

Halte uns mal informiert.

Schöne Ostern,

Gruß
Dieter

Alles anzeigen

Hallo Dieter!

Genau, der Motor war wirklich nicht ausgebaut, nur der Getriebe! Bin zufrieden, dass nur 250 € und, dass keine Problemen mit den Lagern.

Ich habe von der Suchmaschine benuetzt 😊 Und habe ich nach viele Maenge Beitrage gefunden!

Sehr interessant, dass meine Birne normal leuchten, und ich bekomme nur einen Meldung...

Auch schoene Ostern!
Green