

Regenwasser aus geöffneter Heck-Türe im Kofferraum

Beitrag von „EzioS“ vom 27. März 2008 um 14:44

[Zitat von mike fox](#)

....Hatte jemand von Euch auch dieses Problem und kann mir Auskunft dahingehend geben, w i e ich gegenüber der Werkstatt zu argumentieren habe und w e l c h e Maßnahme am Touareg durchzuführen ist....

Hallo Mike,

das ist ebenso ein T-typisches Problem, es hapert am Dichtgummi der Heckscheibe. Thema wurde schon oft diskutiert, z.b. [HIER](#) oder [HIER](#).

