

NEU NEU Anzeige jetzt möglich!!!

Beitrag von „owolter“ vom 29. Oktober 2004 um 08:44

das teil heißt wohl eher Giersensor.

ist in jedem esp-system verbaut und die bah nutzt ihn auch.

Zitat von toraeg

...bei meiner Übergabe bekam ich die Info das für das ESP-Programm ein Gelsensor
(Quer-und Längsneigung verbaut ist)

Dieser sei auch notwendig für die BAH.

m.f.g. Toraeg