

RNS2 und Probleme mit GPS Signal....

Beitrag von „MTK Panzer“ vom 28. März 2008 um 20:02

Nabend Gemeinde,

mein RNS 2 fängt zu spinnen an : nach etwa einer Stunde Navigation habe ich auf einmal keine GPS Signale mehr. Erst wenn der T einige Zeit steht oder ich die CD neu einziehe, bekommt man wieder das Signal.

Hatte den T die Tage in der Werkstatt, dort mußte zum Einbau eines neuen Schlüsselmoduls das RNS ausgebaut werden.

Hat denn jemand eine Idee??

Schönes WE wünscht der Panzer