

Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger

Beitrag von „juma“ vom 29. März 2008 um 13:23

Servus Niels,

habe die Liste grad noch mal durchgeschaut. Weil wir es in einem anderen thread davon hatten:

Außen:

vernünftige Dichtungslösung für das Heckfenster, ohne dass Wasser in den Innenraum läuft.

Das kannst Du noch aufnehmen.

Auch wenn es anscheinend nicht für alle feststellbar ist, sollte hier dennoch eine Überarbeitung stattfinden...👍