

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „MAL“ vom 30. März 2008 um 13:34

[quote='haya200',[AW: Ruckeln bei Beschleunigung unter Last](#)]hallo zusammen.

an den user aus wesel,haste denn im ausgebauten zustand die kupplung gesehen,mein war bei den gleichen symtome bei 58000 komplett fertig,neue rein und

Hallo,

leider habe ich die Kupplung nicht gesehen, ich kann mir aber nicht vorstellen das VW jetzt einen auf Verschleiss macht, aber wehr weiß was Wolfsburg so Denkt.

Trotzdem Danke