

# Kein Mux mehr bei unserem R5

**Beitrag von „Kalli“ vom 29. Oktober 2004 um 13:28**

heute kam die Erleuchtung.

Fahrzeug hat permanent 1.9A Strom gezogen. Nach dem ersten Unterspannungsfehler letzte Woche sind alle Steuergeräte in den Notmodus gefahren und ziehen den Strom weg. Am Fahrzeug wurde ein Reset gemacht. Alles neu angelernt.

Der Meister wollte mir am Telefon nicht sagen, wie der Reset funktioniert.

Kann mir bitte jemand sagen, wie man am R5 einen Reset macht und die angeschlossenen Verbraucher anlernt? Braucht man da eine Software (VAG-COM etc.) dazu?

Danke und Gruß

Andreas