

Regenwasser aus geöffneter Heck-Türe im Kofferraum

Beitrag von „Annakin“ vom 2. April 2008 um 08:22

Hallo,

meiner ist aus 12/06 - also kurz vor GP.

Ich hatte das Problem auch (eines von zahlreichen...)

Auch bei meinem wurde die Dichtung gewechselt und seitdem ist aber Ruhe. Hier läuft nichts mehr in den Kofferraum oder auf die Stoßstange.

Vielleicht habe ich ja ne besonders gute Dichtung erwischt 😊