

Kosten 1.Inspektion nach 30000 km! (Touareg I / 7 L)

Beitrag von „frank075“ vom 16. April 2008 um 07:40

WIV ? Was ist das für eine Abkürzung?

Nein, gepiept hatte bei mir noch nichts. Ich hatte auf dem Display nur immer die Meldung "nächste inspektion in 2000 KMTendenz fallend.

Aber bei mir mußte mal der eine LED Scheinwerfer überprüft werden, da er von innen Nass war. Jedoch wurde der nicht wie erwartet ausgetauscht, sondern abgedichtet.

Ich wusste gar nicht, das zum Einbau dieser Scheinwerfer, diese auch noch zerschnippelt werden mußten.

Nun denn...

Gute Fahrt

Gruß

Frank