

Luftfeder tiefergelegt

Beitrag von „Kong Racer“ vom 24. April 2008 um 09:11

Hallo zusammen,

da werden aber trotzdem verschiedene Höhen auftauchen.

Meiner zischt und senkt sich desöfteren. Der Sportlevel ist auch nicht immer gleich hart. Die Elektronik scheint ständig etwas an der Dämpfereinstellung zu verändern. Somit ist die Höhe auch nicht immer gleich 🚗 .

Gruß 🤖

Niels