

Leder aufgescheuert

Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. April 2008 um 13:24

Hallo zusammen,

bei dem Bettle meiner Frau ist das Leder am Fahrersitz ziemlich aufgescheuert nach nur 25.000 km und 30 Monaten. Der 😊 und WOB haben Kulanz abgelehnt 🙄🙄🙄. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen damit gemacht, es soll nämlich ein verbreitetes Problem bei VW sein 🤔

Grüße von Stephan 🤖