

nach Service neue Steuerung für TFL

Beitrag von „Franks“ vom 28. April 2008 um 21:10

[Zitat von dreyer-bande](#)

.. die US-Fahrtlichtsteuerung programmiert...

Bei der US- Programmierung gibt es kein TFL- Menüpunkt mehr im Bordcomputer. Da leuchtet es immer und lässt sich nicht (per Menü) deaktivieren. Ist das bei dir jetzt so, Christian?

Gruß,

Frank