

# Treffen im wilden Süden

**Beitrag von „jome“ vom 12. Mai 2008 um 06:02**

[ot] Die Thule-Lösung haben wir versucht und wegen der angegebenen Maximalbelastung mal einen Belastungstest mit 2 Paar Füßen und Auflagenstange von 135 cm Länge gefahren. Ergebnis war das die Trägerfüße (Rapid Fixpoint 751 bei 117,3 kg - Rapid Tracker 4710 bei 124,7 kg Belastung) anfangen zu brechen.

Da das Zelt schon 54 kg mitbringt und bei zwei Personen im Dachzelt schnell mal 150kg Dachlast überschritten werden war mir das zu risikoreich.

Laut Thule müssten wir drei Paar Füße verwenden was bei dem leicht gebogenen Dach eigentlich nicht machbar ist. Wir haben darauf entschieden Füße aus Vollmaterial zu nehmen.

Der original Dachträger packt übrigens locker 150 kg und mehr, nur will ich da keine Löcher bohren.

[/ot]