

# Fehlermeldung Differential

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 14. Mai 2008 um 18:12**

Hallo Luis959,

beide meiner Autos hatten diese Fehlermeldung.

Es handelte sich beide Male um Spannungsprobleme.

Zumindest beim jetzigen war es eindeutig die Batterie unterm Fahrersitz.

Der Fehler trat dann grundsätzlich bei sinkenden Temperaturen oder starker Inanspruchnahme der Stromabnehmer auf.

Der Fehlerspeicher wies immer auf sporadische Fehler in der Spannung hin.

Seit dem Tausch der Batterie ist die Fehlermeldung nicht wieder aufgetaucht.

Gruß