

# Anhängerbeleuchtung

Beitrag von „DerElektriker“ vom 16. Mai 2008 um 18:56

[Zitat von Blafry](#)

Moin Moin

Genau diese Umstände kann ich bestätigen. Bei mir handelt es sich hierbei um einen älteren Anhänger. Ich hab die Schuld auf den älteren Anhänger abgeschoben und gut ist.

Gute Fahrt wünscht:

Blafry

Hi,

das Thema kenne ich von einem Kollegen (der mit dem Cayenne :D)

Offenbar wurde irgendwann rund um die Wende (also 89/90) die Belegung der Stecker geändert.

Dementsprechend funktionieren z.B. DDR-Anhänger zum Teil nicht richtig.

Das betrifft aber wohl auch andere Hersteller...

Außerdem findet sich da noch ein Unterschied in der Höhe der Anhängerkupplung.

Die wurde wohl auch damals geändert.

Nebenbei bemerkt war bei ihm auch die Steckdose falsch verdrahtet.

Beim dritten Anlauf hat's dann geklappt.

Auf die Ladeleitung für seinen Caravan muß er aber immer noch verzichten...