

# Radio empfängt LW/AM unter 500 nicht.

Beitrag von „formentini“ vom 17. Mai 2008 um 13:30

Hallo Frank,

Vielen dank für deine schnelle Antwort.

Das ist genau, was ich mich frage: ob die Radios im Ausland extra montiert werden. Denn, in DE kann das Radio schon LW empfangen, aber lustigerweise nicht unter 500 KHZ (nicht MHZ 😊)

Das habe ich bei anderen Marken auch gemerkt: Audi, BMW, kein Problem: LW runter bis 150 Khz. (auch AUDI !!!!, das ist doch VW)

Porsche, VW, gar nicht

Mercedes, nicht immer.

Es hat anscheinend mit dem Jahrgang nicht zu tun: habe einen CL500 vom 2003, das geht.

Also, ich weiss es gar nicht, würde aber ganz gern eine Info bekommen 😊

Danke auf jeden fall !

schönes w/e

Thierry.