

Bremsen (Klötzer und Scheiben) runter bei 27.000

Beitrag von „Heiko“ vom 18. Mai 2008 um 11:43

Hallo Dietmar,

diese Laufleistung erscheint mir recht wenig. Bei meinem (V6 TDI Aut.) waren bei 38000 km die Klötzer drann. Habe mich bei meinem VW Händler über die geringe Laufleistung beschwert-er sagte es ist schon sehr gut-andere sportliche T-Fahrer wechseln schon bei 30000km. Jetzt 66500km noch 1. Satz Scheiben.

MfG Heiko aus dem Vogtland