

# **Bremsen (Klötzer und Scheiben) runter bei 27.000**

**Beitrag von „windeck“ vom 19. Mai 2008 um 16:18**

Hallo Dietmar,

bei meinem v6TDI Auto. wurden nun bei 45 tkm die Bremsklötze getauscht. Die Scheiben sind noch i. O.. Bei meinem R5 Schalter war der erste Tausch der Bremsklötze erst kurz vor 70 tkm notwendig und auch hier waren die Scheiben noch i. O.

Gruß Ralf