

TV Format des Hybridtuners vom RNS 510

Beitrag von „Surfer666“ vom 3. Juni 2008 um 14:22

Hallo

Da ich heute besuch eines Aussendienstmitarbeiters von VW hatte habe ich den kurzerhand darauf angesetzt herauszubekommen was mit der Umschaltung jetzt Sache ist. Seine Info war das ein Signal vom Fernsehsender fehlt um die richtige Auflösung einzustellen. Es ist auf jeden Fall kein Mangel und funktioniert korrekt!!!!

Beim nächsten Auto wird kein DVBT eingebaut und fertig!!

Mfg

Michael