

geruchsbelästigung

Beitrag von „Bernd S“ vom 4. Juni 2008 um 06:10

Aber eigentlich DARF der Dicke keine Luft aus dem Motorraum ansaugen.....
Sonst wären da wohl ein paar Dichtungen defekt.
Schon mal die Batterie im Verdacht gehabt? (evtl. Überladung....)- ist nur so 'ne Idee....