

FSE fürs 6310i will nicht mehr

Beitrag von „T-RACK“ vom 3. November 2004 um 18:25

Armin,

hast Du im Touareg Setup schon mal die Sprache auf englisch umgestellt und wieder zurück?

Dann sollte der Menüpunkt wieder da sein.

Good luck

Chris