

Adventure Day 2008

Beitrag von „darkdiver“ vom 11. Juni 2008 um 14:51

Der UFS verhindert es nicht, nur reicht eine einfach Unterbodewäsche nicht aus, weil die Düsen der Waschanlagen nicht in solch einem flachen Winkel das Wasser spritzen das es unter den UFS kommen könnte.

Folgeschäden können da keine weiteren auftauchen, es wurde alles mit ausgetauscht.

Ig
Eric