

Zwitscher bzw. Gluckergeräusch Klimaautomatik

Beitrag von „spimmo“ vom 17. Juni 2008 um 20:30

Alter Bericht ... aktuelles Problem.

Auch ich habe dieses Gluckern und Knacken im Bereich des Armaturenbrettes. Dieses tritt jedoch eher sporadisch auf - mal häufiger, mal überhaupt nicht.

Meine Klimaanlage funktioniert jedoch einwandfrei - bis jetzt zumindest.

Bei VW zuckt man die Schultern und weiss natürlich von nichts. Die haben wohl zu selten mit Touaregs zu tun.

Sind das natürliche Geräusche oder erwartet mich schlimmes?

Danke im voraus ...