

"Schaltgeräusche", Hakelige Schaltung

Beitrag von „aerzchen“ vom 28. Juni 2008 um 16:49

Hallo ,

ich wollte Euch mal ein Update geben bezüglich meiner Probleme mit der Schaltung.

Nachdem das Problem sich in den letzten Monaten verschlimmert hatte (teilweise Probleme den Rückwärtsgang einzulegen) bin ich nochmals beim 😊 gewesen.

Es wurde am Montag die Hydraulik entlüftet und die Gänge neu eingestellt- so sagte man mir.

Und siehe da es ist ein merkbarer Unterschied. Wenn ich in der Vergangenheit das Gefühl hatte mit dem Kupplungspedal in den Motorraum zu sausen habe ich nun eine fühlbaren, konstanten Gegendruck beim Kuppeln. Auch die Gänge sind nun leichtgängiger. Ich habe zwar noch immer das Gefühl, dass sich das Einlegen der Gänge sehr "mechanisch" anfühlt und nicht "weich" aber mit dem jetzigen Zustand kann ich soweit leben. Wir haben vereinbart, dass ich die Sache jetzt beobachte und sollte sich die Geschichte wieder verschlimmern erneut vorstellig werde. Zumindest ist das Problem nun bekannt und aktenkundig. Weitere Fehlersuche in Zukunft nicht ausgeschlossen - je nachdem wie sich die Geschichte nun entwickelt.

Diese Einstellungsarbeiten hat VW nicht übernommen aber das Autohaus hat dies auf Kulanz erledigt. Ein echter 😊 wie ich finde.

Lieben Gruß

Bettina