

FSE fürs 6310i will nicht mehr

Beitrag von „micha899“ vom 5. November 2004 um 08:59

So, gerade eben vom freundlichen T.-Händler gekommen.

Fehlerauslese ergab zwei Fehler:

- **Problem mit der Kommunikation**
- **Lichtsensor defekt**

Fehler wurden ausgelesen, spaßigerweise funktioniert der Lichtsensor.

Hatte jedoch diese Woche zweimal Morgens, bevor die FSE die Arbeit versagte, den Hinweis im Display: "**Prüfen Sie die Leuchtweitenregulierung**"

Seit dem Ziehen der beiden Sicherungen 4 und 49 funktionierte das Handy wieder und die Meldung der Leuchtweitenregulierung kam auch nicht mehr.

Nächste Woche geht's nochmals zur Kontrolle an's Diagnosegerät, falls dann die Fehlermeldung immer noch besteht: Kurzer Prozess, Austausch des Lichtsensors.

Wurde bereits heute vom Techniker festgelegt.

Viele Grüße
micha