

Fehler die eine Rückrufaktion Wert wären !

Beitrag von „jacky7“ vom 7. Juli 2008 um 14:16

Hallo Joachim,

...wer hat diesen Fehler auch?

Ich natürlich !!!

Du kennst ja die Story mit dem jetzt 5-ten Sensor, der jetzt angeblich wasserdicht gebaut wurde. Zumindest anhand der Artikel-Nr. ist eine Veränderung ersichtlich.

Wie sieht es bei Dir aus mit dem neuen Bauteil ?

Gruß

Ludwig