

Probleme mit dem DVD-Navi beim US Reimport

Beitrag von „Franks“ vom 9. Juli 2008 um 00:11

Hallo TouaregUS,

die Programmierung des Navis auf das deutsche Frequenzraster kann problemlos von der VW Werkstatt oder dir selber gemacht werden, sofern du ein entsprechendes Gerät (Stichwort VAG-COM) besitzt.

Unter http://de.openobd.org/vw/touareg_71.htm findest du allerlei Hinweise auf die entsprechende Programmierung. Die für das Frequenzraster zuständige ist im Steuergerät 17 abgelegt:

STG 17 (Kombiinstrument) auswählen

STG Codierung -> Funktion 07

xx?xx: Länderauswahl

- 1 - Europa (EU)
- 2 - USA (US)
- 3 - Kanada (CDN)
- 4 - Grossbritannien (GB)
- 5 - Japan (JP)
- 6 - Saudi Arabien (SA)
- 7 - Australien (AUS)

Du musst also von (vermutlich) 007**2**31 auf 007**1**31 umstellen.

Das Problem mit der nicht funktionierenden Zielauswahl ist allerdings nicht lösbar, jedenfalls nicht per Softwareumstellung. Hier hilft wirklich nur der Hardware- Tausch.

Gruß

Frank

P.S.: Wo genau wohnst du denn? Ich habe 5 Jahre in Egelsbach gewohnt und in Langen in der Nähe des Bahnhofs gearbeitet.