

unregelmäßige Zündaussetzter/schütteln

Beitrag von „Franks“ vom 9. Juli 2008 um 13:07

Hallo Rainer,

also normal ist das sicher nicht. Normal ist, wenn du im Stand noch nicht einmal merkst, ob der Motor läuft oder nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass der V8 öfters mal Probleme mit den Zündspulen hat, wenn schon eine getauscht wurde, ist jetzt eventuell die nächste fällig, auch wenn keine entsprechende Meldung im Speicher abgelegt wurde.

Gruß

Frank