

# Grundträger und Windgeräusche

**Beitrag von „coala“ vom 16. Juli 2008 um 12:39**

Hi PoldyA4,

wie Frank schon schrieb, die steile Seite gehört in Fahrtrichtung. Gewisse Geräusche verursacht der Henkel allerdings - auch richtig rum montiert - öfters mal, teilweise sogar bei erstaunlich niedrigen Geschwindigkeiten. Klingt oft auch ein wenig nach einem Heulen. Irgendwann gewöhnt man sich aber dran...

Grüße  
Robert