

# Reifendrucksensor einzeln

Beitrag von „juma“ vom 19. Juli 2008 um 13:38

Servus,

[Zitat von JH-W12](#)

[...]ACHTUNG: Es ist das BERU-System im T-Reg verbaut (zumindest bis zum Facelift). 433MHz ist ebenfalls richtig, ABER die Touaregs und Cayennes brauchen die leistungsgesteigerten Sensoren!!!!!!

danke für Deine Warnung...woher kommen die 5 Jahre? Meine Frage der Lebensdauer wurde mit 10-12 Jahren beantwortet...😞

Ansonsten wären meine nur noch 10 Tage zu gebrauchen, da einer am 29.07.03, der zweite (eingedrückte) am 03.12.03 und der dritte am 18.05.04 gefertigt worden ist...😞

OK, dann mach ich das anders:

Angebot zurückgezogen, da sie nun seit fast einem Jahr bei mir im Regal lagen und ich sie nicht direkt überprüfen kann. Ich bringe sie Jan mit und wenn sie noch gehen, dann kann er sich über ein Geschenk freuen!