

# Probleme mit dem DVD-Navi beim US Reimport

Beitrag von „deerejimd“ vom 20. Juli 2008 um 10:24

Hi,

hab das gleiche mit meinem Fahrzeug gemacht, allerdings als Umzugsgut nach mehreren Jahren in USA.

Beim Navi bleibt Dir nur der Tausch der Hardware, aber das Navi in USA ueber ebay.com verkaufen bringt soviel wie hier ein neues ueber ebay.de ersteigern.

Zum Thema Import kann ich nur hinzufuegen: Die Front Scheinwerfer haben kein E-Kennzeichen, zumindest nicht bis Modelljahr 2006, diese muessen (solange kein Auslandsaufenthalt deinerseits vorliegt) getauscht werden. Wenn das hier nicht der Fall war, hat der TUEV Mensch bei der Vollabnahme nicht genau hingeschaut oder war "ein guter Freund".

Dazu kommt das nachruesten einer NSL, also Kabel zum Modul an der rechten Kofferraum-Seite legen und neuen Lichtschalter kaufen. Ein Abgasgutachten braucht man auch, aber das sollte fuer den V8 kein Problem sein, Werkstaetten, die Dir die Umruestung anbieten, haben das meist.

Greetings