

Probleme mit CD-Auswurf bei RNS2 CD

Beitrag von „DerElektriker“ vom 23. Juli 2008 um 13:25

Korrektur: Thema hat sich wohl erstmal erledigt.

Wir haben eben herausgefunden, daß es wohl an den CDs liegt, die z.T. am Rand einen Grat haben (Überstand des Labels oder was auch immer)

Faszinierend! 