

Airbag Fehler (Zünderelektronik)

Beitrag von „roko“ vom 10. August 2008 um 17:31

Hallo Spezialisten



Meine Zündelektronik beim **Seitenairbag (Beifahrer)** macht Fehler. Lt. Diagnose ist die **Zündelektronik** defekt. Der Mechaniker meinte es könnte am Stecker unter dem Beifahrersitz liegen. Er würde das Problem kennen. Stecker raus und direkt zusammenlöten würde helfen.

Kann mir jemand sagen welcher der drei Stecker der richtige ist?

Ich habe zwei kleine gelbe und einen schwarzen Stecker.

Danke RoKo