

# Airbag Fehler (Zünderelektronik)

Beitrag von „roko“ vom 10. August 2008 um 17:31

Hallo Spezialisten



Meine Zündelektronik beim **Seitenairbag (Beifahrer)** macht Fehler. Lt. Diagnose ist die **Zündelektronik** defekt. Der Mechaniker meinte es könnte am Stecker unter dem Beifahrersitz liegen. Er würde das Problem kennen. Stecker raus und direkt zusammenlöten würde helfen.

**Kann mir jemand sagen welcher der drei Stecker der richtige ist?**

Ich habe zwei kleine gelbe und einen schwarzen Stecker.

Danke RoKo