

# Airbag Fehler (Zünderelektronik)

**Beitrag von „MKZ“ vom 10. August 2008 um 19:19**

Hallo RoKo,

der Fehler ist mir bisher nicht bekannt. Somit kann ich Dir leider nicht sagen, welche Steckverbindung betroffen ist.

Soweit Du noch Garantie haben solltest, lasse lieber die Finger vom selbst löten. Sonst hast Du vielleicht keinen angezeigten Fehler mehr und im Ernstfall auch keinen Airbag.