

Navi DVD im Touareg 10/2004

Beitrag von „dummytest“ vom 12. August 2008 um 16:57

[Zitat von danfighter](#)

....

Der Stecker von der GPS Antenne hing nur lose drin. Er paßt nicht in das DVD Navi.
(Läßt sich nicht einstecken, zu klein).

Ich habe jetzt eine Zubehör GPS Antenne bestellt. ...

warum wird nicht einfach der Stecker "passend" gemacht, also ein passender angelötet/angeschraubt oder was auch immer ???

Schliesslich schaffen doch auch VW-fremde Autoteile-Händler Geräte mit passenden Steckern für diverse Navis bzw. GPS Antenne zu liefern, je nach Modell.. (Beispiel: der GPS-Signalteiler den die Fa.Systemics für ihr Travelcontrol Fahrtenbuch anbietet....)

Das mit der Zubehör GPS-Antenne erschließt sich mir nicht so richtig, ich würde es mal bei einem spezialisierten Auto-Hifi Händler versuchen, die haben oft mehr Ahnung als die Leute in den VW-Werkstätten (manchmal habe ich das Gefühl, die können immer nur Teile austauschen und nichts mehr reparieren.....)