

# Navi DVD im Touareg 10/2004

Beitrag von „Blackhawk“ vom 13. August 2008 um 07:17

[Zitat von Snowman24](#)

Ein letztes Mal, egal ob Audi VW Seat Skoda Navi... Mit Farbdisplay oder ohne... Egal ob CD-Navi, DVD-Navi oder RNS-510, die GPS-Antennenstecker sind im gesamten VAG-Konzern IMMER die gleichen!

Da muß ich mich auch mal zu Wort melden.

Diese Aussage ist nicht ganz richtig.  
Das RNS510 (Touchscreen) hat zwei Antennenstecker  
Deshalb benötigt man beim Nachrüsten auch einen Antennenadapter

[Blockierte Grafik: <http://autoz.auto-partner.net/data/ipacs/at/produktbilder/7l6051551.jpg>]

Hat aber nix mit dem Problem von danfighter zu tun

