

Unterbodenschutz und Seitenschweller defekt

Beitrag von „michel77“ vom 31. August 2008 um 14:08

Danke für Eure Antworten. Bilder habe ich leider keine!

Es ist der Kunststoffunterfahrschutz, der defekt ist. Er ist mehrfach gebrochen. Und mich würd ineterssieren, ob die nicht durchgeführte Reperatur über die Jahre hinweg Folgeschäden am Fahrzeug bewirkt haben könnte?

Oder ist er nur der Optik wegen und des Schmutzabweisens wegen installiert?