

Leistungsverlust R5

Beitrag von „MKZ“ vom 31. August 2008 um 17:39

[Zitat von Jens1610](#)

[...]das Problem löst sich jedesmal nach einem Totalreset-> heißt Motor aus-wie bei MS-Computern.

Hallo Jens,

habe jetzt erst Deinen Thread gelesen. Ich will Dir ja nicht den Sonntag versau....

Das von Dir geschilderte Problem hatte ich erst vor 3 Wochen bei meinem 3L Lupo.

Im Ergebnis brauchte ich einen neuen Turbolader, da die verstellbaren Klappen nicht mehr im vollen Umfang arbeiteten (Auskunft VW). Das waren dann mit weiteren erforderlichen Reparaturen = 1.800,00 € 😞😞😞.

Ich hoffe Du hast mehr Glück. Ich wünsche es Dir 😊👍.