

Neue Reifen nach guten 20000 km?

Beitrag von „knuffel“ vom 23. September 2008 um 19:42

Mein Reifenwechsler hat bei den mitgelieferten 255/17 M/S Reifen, die ich diesen Winter noch fahren wollte, 3,5 mm Profiltiefe gemessen und meint, das sei nicht ausreichend (EZ 02/06) - korrekt?. Habe die Reifen den ersten Sommer/Winter durchgefahren.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen?