

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 25. September 2008 um 10:20

## [Zitat von Pfadfinder](#)

Hallo!

Ist das Ruckeln bei dir denn jetzt weg? Ich habe auch das Problem. Laut meiner Werkstatt gibts aber aus Wolfsburg noch keine Lösung. Hast du die Möglichkeit da genaueres zu erfahren?

Evtl. wäre auch ein Ansprechpartner in deiner Werkstatt hilfreich. Wesel ist nicht weit...:-)

Gruß und Danke

Moin,

ich habe mit dem VIP-Service in Wolfsburg diesbezüglich letzte Woche ein paar mal telefoniert. Warum auch immer wissen die dort in dieser Abteilung nichts von einer neuen Kupplung. Auch mein 😊 wurde kontaktiert und hat nachgehakt.

Momentan ist mir unklar, warum verschiedene Aussagen von VW kommen und nicht alles an einer Stelle zusammenläuft.

Vielleicht könnte Martin oder jemand anderes uns irgendeinen Namen eines Ansprechpartners in Wolfsburg nennen, der über diesen Fehler Bescheid weiß.

Dann fällt es mir leichter, darauf Bezug zu nehmen.

Gruß Roland