

# Radaufhaengung

**Beitrag von „Bastian Kigali“ vom 7. Oktober 2008 um 13:23**

Hallo Leute,

Meine Hinterreifen nutzen an der Innenseite des Reifens ab. Man kann aber den "Toe" und "camber" nicht einstellen beim Dicken. Ich vermute, dass die Aufhaengunggummis verschlissen sind (Bushes). Tut mir leid aber ich kenne die Deutschen Fachausdruecke nicht so gut, nur in Englisch.

Auch wenn ich ueber eine Buckel fahre mit einem Reifen (besonders hinten), dann kommt ein Geraesch alsob die Stosdaempfer nicht funktionieren. Es ist erst seit kurzem. Das Auto hat jetzt 72.000 km gefahren wovon 12.000 kms auf Afrikanischen Strassen mit Schlagloechern.

Kann mir bitte jemand Rat geben was ich zu tun habe oder was aus zu wechseln ist. Wegen den Stosdaempfern wollte ich die Bilstein Offroad (B6) einbauen lassen. Muss ich die Federn auch auswechslen?

Gruss,  
Bastian