

# Erschöpfte Batterie


Beitrag von „khclp“ vom 15. Oktober 2008 um 13:41

[Zitat von Sittingbull](#)


Hallo Ute,

das kann es wirklich nicht sein. Man muss den stillen Verbraucher finden und ausschalten. Bei meinem V8 hatte ich ebensolches Problem, einmal war es ein fehlender Massenkontakt im Motorraum und das zweite Mal ein Türgriff.

Grüße von Stephan 

Hast den Nagel auf den Kopf getroffen 

Kann ja wohl wirklich nicht ganz stimmen auch die teilweise haarstrebenden Kommentare

 Mein Dicker ist nun wirklich nicht der Neuste aber sollte die Batterie mal den Geist aufgeben wird sie ausgetauscht (das kann schon nach 3-4Jahren Lebensdauer vorkommen) und habe ich den verdacht das sie sich entlaed dann wird der Verbraucher gesucht und auch gefunden (das kann gemessen werden)

Gruss Kurt

