





Leistungsverlust R5

Beitrag von „Jens1610“ vom 16. Oktober 2008 um 18:57

Hallo,

nach einem ausgiebigen Testlauf in der Werkstatt wurde das eigentliche Problem erkannt. Es war der Turbolader. Dank der guten Kontakte(durch das letzte Treffen in FFM) zu VW Wolfsburg wurde der mit Kulanz getauscht.     Der T-Reg läuft jetzt wieder im grünen Bereich.

Gruß von Jens aus Sachsen