

# FSE und Nokia 6021

Beitrag von „wobkt“ vom 20. Oktober 2008 um 17:03

[nixwisser](#)

Ich befürchte, es liegt am Telefon.

Meine Frau hat in ihrem Golf auch eine FSE mit Nokia 6021. Verbindung aber über Bluetooth. Ich habe die Telefone getauscht. Mein Tel. funktioniert im Golf via Bluetooth einwandfrei. Ihr Tel. funktioniert im Dickerchen über die konventionelle Schnittstelle ebenfalls einwandfrei.

VG

WOBKT